



Schnitt C-D
nur Gehäuse ohne Haube

Dipolstäbe

Antriebsmotor

zum Anzeigergerät

kapazitive Drehkupplung

C A

Eingang der
Dezimeter - Leitung

zum Netz (Motorspannung)

Befestigungsstutzen

D B

Schnitt A-B

Anordnung der
Kontaktfedersätze

Topfkreis

Werkstattbuch Nr. 69	Rotierender Dipol Ln 20 242	F 015-2
--------------------------------	--------------------------------	----------------

Schnittzeichnung

